



Pritt Lápiz Adhesivo

Producto:

Descripción:

El lápiz adhesivo marca Pritt es un adhesivo en barra fabricado en su mayor parte por componentes naturales.

Usos:

Adhesivo para pegar papel, cartón, cartulina, fotos, estampas, sobres de papel, etc. Útil para el hogar, escuela u oficinas.

Presentación:

Tipo de Empacado:

Tubos de 11 g, 22 g y 42 g.
Blisters de 11 g, 22 g, y 42 g.
Tira exhibidora 11g .

Unidad de Embarque:

Ext 200 = 1 caja con 200 tubos de 11 g.
Ext 120 = 1 caja con 120 tubos de 22 g.
Ext 50 = 1 caja con 50 tubos de 42 g.
Ext 25 = 1 caja con 25 tiras de 11g.
Ext 40 = 1 caja con 40 blisters, cada blister con un tubo de 11 g.
Ext 40 = 1 caja con 40 blisters, cada blister con un tubo de 22 g.
Ext 20 = 1 caja con 20 blisters, cada blister con un tubo de 42 g.

Características:

- No contiene solventes.
- Fácil de aplicar.
- Proporciona buenos pegados y no mancha.
- Tiempo de pegado adecuado.



- ❑ Presentación práctica.
- ❑ Aroma agradable.
- ❑ Adecuado para transportación.

Beneficios:

- ❑ No tóxico, uso infantil seguro.
- ❑ Presentación conveniente de adhesivo en un tubo fácil de usar.
- ❑ Puede ser usado sobre cualquier tipo de papel y es perfecto para la escuela, casa u oficina.
- ❑ El adhesivo es reposicionable hasta 2 minutos, dando tiempo suficiente para decidir qué y donde quiere pegar.
- ❑ Pritt cuenta con 3 presentaciones: 11g. para áreas pequeñas o uso escolar, 22g. para mayores aplicaciones y de áreas delimitadas y por último 42g. útil y práctico para grandes áreas y aplicaciones continuas para uso de oficina, hogar y escuela.
- ❑ Presenta un aroma agradable para el usuario.
- ❑ Por contar con un diseño de tubo con tapa es seguro para transportar en mochilas, bolsas de útiles y hasta en bolsas de camisas.

Propiedades:

Aspecto: Barra semisólida color blanco.
Sólidos: 50 - 52 %.
PH solución al 10 %: 10 – 10.2
Densidad: 1.1 – 1.20 g/ml.

Formas de uso:

1. El Lápiz adhesivo marca Pritt viene en forma de barra dentro de un envase cilíndrico.
2. Para usar el adhesivo, quite la tapa, gire la base hasta que asome un poco la barra adhesiva.
3. Aplique suficiente adhesivo con ligera presión, en una o ambas partes a pegar.
4. Una las partes inmediatamente presionando a lo largo del pegado.
5. Una vez terminada la aplicación tape el producto para evitar que se seque.

Recomendaciones Importantes:

Limpieza:

Use un trapo húmedo con agua tibia si el adhesivo no está completamente seco. Si ya secó, moje y lave con jabón y agua fría.

Limpieza de ropa:

Remoje en agua fría por aproximadamente 10 minutos y siga las instrucciones de lavado del fabricante. NO LAVAR EN SECO.

Precauciones:

PE / AWT

Última revisión Marzo 2012

En caso de que haya contacto con los ojos o la piel, lavarse inmediatamente con base agua.

Para mayor información referirse a la hoja de Seguridad del producto.

Almacenamiento:

Mantenga cerrado el envase cuando no se use, para evitar el secado.

Evite las temperaturas de congelamiento. En lugar seco y fresco.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE:

Las instrucciones anteriores se basan en ensayos completos y en la experiencia general ganada en este campo. Pues es imposible examinar todos los métodos de la instalación y en vista de las diversas condiciones de trabajo; no podemos, sin embargo, declaramos que la información dada es completa. Por lo tanto recomendamos que las pruebas se deben realizar para asegurar el éxito. Garantizamos un estándar de calidad uniforme para este producto. El uso, aplicación manejo de los productos queda fuera de nuestro control, y es de exclusiva responsabilidad del usuario.